

재난관리과

공통항목

1. 2009년도 행정사무감사 지적사항 조치결과(별책) -----	679
2. 군정질문 답변에 대한 조치상황 -----	679
3. 군수공약사업 추진현황 -----	679
4. 상급기관 및 자체감사 지적사항 및 조치결과 -----	680
5. 각종 용역사업 현황 -----	681
6. 각종위원회 설치 및 운영현황(미운영 위원회 포함) -----	682
7. 각종 기금관리 현황 -----	685
8. 계속비 사업 추진현황 -----	686
9. 명사·사고이월 사업비 집행현황 -----	686
10. 2010년도 사업 중 미착수 사업현황 -----	686
11. 추경성립전 예산편성 추진현황 -----	687
12. 예비비 사용, 예산전용 현황 -----	687
13. 민간에 대한 보조사업 추진현황 -----	688
14. 2009년도 사업중 국도비 반납현황 -----	688
15. 세외수입 부과·징수현황(2008~2010) -----	688
16. 민원(진정, 건의) 처리 현황 -----	689
17. 각종 민원 중 처리불가 민원현황 -----	690
18. 상급기관 공모사업, 평가등에서 선정, 시상된 현황(2008~2010) -----	690
19. 소송, 행정심판 청구 및 재결현황 -----	690
20. 각종 상사업비 집행현황(2008~2010) -----	690
21. 지방채 현황 -----	691
22. 직원현황 및 사무분장 현황 -----	691
23. 광고료 지출내역 및 신문구독료 지급현황(2008~2010) -----	692
24. 부서별 예산 변경사용 내역(2008~2010) -----	692

개별항목

25. 재난취약시설 응급복구 현황 -----	693
26. 특정관리대상시설 안전점검 및 관리현황 -----	694
27. 여름철 물놀이 안전사고 예방 추진현황 -----	702
28. 하천정비 및 유지관리사업 추진현황 -----	704
29. 풍수해저감 종합계획 수립 추진현황 -----	705
30. 동천 재해위험지구 정비사업 추진현황 -----	706
31. 거창위천 생태하천 조성사업 추진현황 -----	707
32. 120자원봉사대 활동 및 운영현황 -----	708
33. 가로등 설치 및 관리현황 -----	709
34. 농촌형 소화전 관리현황(2008~2010)-----	711

공통항목

1 2009년도 행정사무감사 지적사항 조치결과

- 별 책 -

2 군정질문 · 답변에 대한 조치사항

질문의원	질문일시	질문요지	조치사항	향후계획
조기원	2010.11. 3.	거창교에서 가설 중인 5교 사이 둔치를 주차장으로 조성할 의향은 없는지?	현재 거창교에서 5교까지 호안 쪽으로 3m의 보행용 데크를 설치하여 보행 편의와 함께 기존 주변 주차편의를 제공코자 사업을 시행하고 있음.	최근 기존의 둔치 주차장도 각종 구조물을 철거하고, 하천 본래의 모습으로 되돌려 주는 추세에 있음. 현재 살고싶은 도시만들기와 생태하천 조성사업을 위한 계획을 수립 중에 있으므로 공청회 등을 통한 군민들의 의견수렴과 전문가의 자문을 받아 군민들이 원하는 친수공간이 되도록 추진할 계획임

주) 제6대 군의회 출범이후 질문한 사항 (2010 하반기 ~ 현재)

3 군수공약사업 추진현황 [계획 대 실적]

○ 제5기 (현군수)

- 추진상황 : 완료 건, 추진중 건

공약명	추진상황	사업(시행)기간	완결여부
	해당없음		

4 상급기관 및 자체감사 지적사항 및 조치결과

감사기관	지적사항	처분요구	조치결과	비고
경상남도	풍수해저감 종합계획수립용역 P.Q 업무처리 소홀	주의	풍수해 저감종합계획수립용역 시행과 관련, 국토부의 배점기준 변경과 참여기술자 연령의 과도한 제한 등에 대하여 향후 업무 연찬을 통하여 이러한 사례가 없도록 하겠음.	
"	웅곡천 재해위험지구 정비공사 설계 부적정	시정	중기 운반비, 가설비, 사토, 수밀 검사 및 CCTV 조사비 등 과다 계상된 도합 공사비 약8,379천원에 대하여는 설계변경을 통하여 감액 조치 완료하였음	
"	동천 우수저류시설 설치사업 시행 및 설계 부적정	시정	사토운반의 토량 환산계수 적용 잘못으로 과다 계상된 약15,955 천원에 대하여는 설계변경을 통하여 감액조치 완료하였음	
"	동천 재해위험교량 재가설공사 설계 부적정	시정	안전관리비, 환경보존비, 간접 노무비 및 기타경비 등 적용 잘못 으로 과다 계상된 약7,045천원에 대하여는 설계변경을 통하여 감액조치 완료하였음	
"	당산 소하천 정비공사 설계 부적정	주의	안전관리비, 환경보존비, 간접 노무비 및 기타경비 등 적용 잘못 으로 과다 계상된 2,229천원에 대하여는 회수조치 하였음.	
"	소하천정비사업 시행 부적정	시정	제요율 적용 잘못으로 과다 계상된 공사비 약1,550천원 상당액은 설계변경을 통하여 감액 조치 완료하였음.	

주) 2009 ~ 2010년도 수감관련 사항

5 각종 용역사업 현황(2008~2010)

용역명	용역기간	용역비 (천원)	계약방식	계약근거	성과물 활용여부(실적)
동천 재해위험교량 재가설 공사 실시설계 용역	'08. 4.14.~'08. 6.12.	20,874	입찰	지방계약법	여
자동우량경보시스템 유지보수 용역	'08. 6. 1.~'08.10.31.	22,050	수의	"	여
정장천 정비공사 실시설계 용역	'08. 9. 5.~'08.11. 4.	28,106	입찰	"	여
동천 재해위험교량 재가설 공사 폐기물처리 용역	'08. 8. 1.~'09. 8. 1.	24,295	입찰	"	여
소하천정비 사전환경성 검토 용역	'08. 2.25.~'08. 5.25.	21,830	입찰	"	여
송림 소하천 정비공사 실시 설계 용역	'08.12.22.~'09. 1.22.	27,138	입찰	"	여
남진 소하천 정비공사 실시 설계 용역	'08.12.22.~'09. 1.22.	29,531	입찰	"	여
안흥 소하천 정비공사 실시 설계 용역	'08.12.22.~'09. 1.29.	23,172	입찰	"	여
당산 소하천 정비공사 실시 설계 용역	'08.12.22.~'09. 1.22.	28,471	입찰	"	여
원거리1천 정비공사 실시 설계 용역	'08.12.29.~'09. 1.22.	24,986	입찰	"	여
도리지구(지산천)하도준설 사업 실시설계 용역	'08.12.22.~'09. 1.22.	25,530	입찰	"	여
거창군 하천망도 제작 용역	'09. 1.19.~'09. 5.12.	20,240	입찰	"	여
동천저류지 및 생태공원 조성사업 실시설계 용역	'09. 4. 1.~'09. 5.29.	43,345	입찰	"	여
용전 소하천 정비공사 실시 설계용역	'09. 4.30.~'09. 6.25.	40,590	입찰	"	여
용전 소하천 폐기물 처리 용역	'09. 8. 5.~'10. 1.31.	37,591	입찰	"	여
동천재해위험교량재가설공사 폐기물 처리용역	'09. 6.29.~'09. 9. 4.	34,571	입찰	"	여
웅곡천재해위험지구정비 공사 폐기물 처리용역	'09. 3.16.~'11. 3. 6.	100,738	입찰	"	여
풍수해저감종합계획수립 용역	'09. 7. 7.~'11. 1.31.	606,300	입찰	"	여
중산소하천 정비공사 실시 설계 용역	'09.12.18.~'10. 1.28.	29,400	입찰	"	여
죽림소하천 정비공사 실시 설계 용역	'09.12.17.~'10. 1.28.	27,506	입찰	"	여
호동소하천 정비공사 실시 설계 용역	'09.12.18.~'10. 1.28.	27,476	입찰	"	여

용역명	용역기간	용역비 (천원)	계약방식	계약근거	성과물 활용여부(실적)
도리지구(지산천)하도준설 사업 실시설계 용역	'09.11.24.~'10. 1. 8.	27,526	입찰	"	여
동천재해위험지구정비사업 실시설계 용역	'09.11.12.~'10. 3.22.	83,426	입찰	"	여
거창위천생태하천조성사업 기본 및 실시설계용역	'10 .5. 3.~'11. 2.26.	940,500	입찰	"	여
정장천 정비공사 폐기물처리용역	'10. 4.29.~'10. 8. 5.	24,379	입찰	"	여
덕동우수저류지설치사업 실시설계용역	'10. 4.26.~'10. 6.24	28,160	입찰	"	여
덕동소하천 정비공사 실시 설계용역	'10. 3. 3.~'10. 4.13.	29,175	입찰	"	여
도리지구(지산천)하도준설 사업 실시설계 용역	'10.10.29.~'10.12.27.	25,400	입찰	"	여

주) 용역비 2천만원 이상

6 각종 위원회 설치 및 운영현황

□□ 거창군 안전관리위원회

- 설치근거 : 거창군 안전관리위원회 운영조례
- 위원회 목적(기능) : 거창군 재난, 안전관리 계획 및 정책 수립 심의
- 위원회 구성

최초 구성일	위원장		위원수(명)			위원 임기	비고
	직	성명	계	임명위원 (당연직)	위촉위원		
2005. 1.15	군수	이흥기	15	7	8	2	

- 위원회 운영실적(2009~2010)

구분	개최횟수	개최방법	심의안건	참석위원 수당지급내역 (천원)
2010	1	참석심의	· 2010 안전관리계획 심의	420

□□ 거창군 안전관리자문단

- 설치근거 : 거창군 안전관리자문단 운영조례
- 위원회목적(기능) : 특정관리대상시설, 재난위험시설 점검 및 자문
- 위원회 구성

최초 구성일	위원장		위원수(명)			위원 임기	비고
	직	성명	계	임명위원 (당연직)	위촉위원		
2005. 1.15	단장	김유복	11		11	2	

- 위원회 운영실적(2009~2010)

구분	개최횟수	개최방법	심의안건	참석위원 수당 지급내역 (천원)
2009	2	참석심의	<ul style="list-style-type: none"> · 2009 안전점검 계획 심의 · 우수기 대비 재난취약시설 합동점검 	1,540
2010	4	참석심의	<ul style="list-style-type: none"> · 해빙기 대비 거창국민체육센터 안전점검 · 경남 청소년 한마음행사 합동 안전점검 · 거창국제연극제 무대 및 행사장 안전점검 · 제29회 군민의 날 행사장 안전점검 	3,080

□□ 거창군 재난관리기금운용 심의위원회

- 설치근거 : 거창군 재난관리기금 운용 및 관리조례
- 위원회 목적(기능) : 재난관리기금 운용 · 계획 심의
- 위원회 구성

최초 구성일	위원장		위원수(명)			위원 임기	비고
	직	성명	계	임명위원 (당연직)	위촉위원		
2005. 1.15	부군수	김춘수	11	8	3	2	

○ 위원회 운영실적(2009~2010)

구분	개최횟수	개최방법	심의안건	참석위원 수당 지급내역 (천원)
2009	2	참석심의	· 2008 재난관리기금 결산 심의 · 2010 재난관리기금 운용계획 심의	210
2010	4	참석심의	· 2009 재난관리기금 결산 심의 · 2010 재난관리기금사업 변경(2차)계획 · 2010 재난관리기금 성과분석 보고서 · 2010 재난관리기금 운용계획 심의	770

□ 사전재해영향성 검토위원회

- 설치근거 : 거창군 사전재해영향성 검토위원회 운영조례
- 위원회 목적(기능) : 자연재해대책법 제5조의 규정에 의한 개발사업 시행 시 자연재해에 미치는 영향에 관한 검토 협의
- 위원회 구성

최초 구성일	위원장		위원수(명)			위원 임기	비고
	직	성명	계	임명위원 (당연직)	위촉위원		
2006. 7.15	부군수	김춘수	20	4	16	2	

○ 위원회 운영실적(2009~2010)

구분	개최횟수	개최방법	심의안건	참석위원 수당 지급내역 (천원)
2009	5	서면심의	· 웅양지방상수도 건설공사 외 4건 사전재해영향성 검토협의	1,330
2010	8	서면심의	· 웅양일반산업단지계획 외 7건 사전재해영향성 검토협의	2,170

□ 거창군 통합방위협의회

- 설치근거 : 거창군 통합방위협의회 구성 및 운영 등에 관한 조례
- 위원회목적(기능) : 거창군 지역방위에 대한 심의, 협의

○ 위원회 구성

최 초 구성일	위원장		위원수(명)			위원 임기	비고
	직	성명	계	임명위원 (당연직)	위촉위원		
1999. 2.13	군수	이흥기	15	10	5	2	

○ 위원회 운영실적(2009~2010)

구분	개최횟수	개최방법	심의안건	참석위원 수당 지급내역 (천원)
2009	3	참석심의	<ul style="list-style-type: none"> · 2009 예산심의 · 을지연습 참관 및 격려 · 충무훈련 참관 	없음
2010	4	참석심의	<ul style="list-style-type: none"> · 2010 예산심의 · 을지연습 참관 및 격려 · 통합방위 워크숍 · 3/4분기 통합방위협의회운영 	없음

7 각종 기금관리 현황

○ 기금현황

기금명	관련법규	설치목적	설치연도	재원조달방법	비 고
재난관리기금	재난 및 안전 관 리 기 본 법 제67조	재난예방시설 설치 및 복구 재원 조달	1997	최근 3년간 지방 세법에 의한 보통세 수입결산 평균액의 1% 적립	

○ 기금관리 현황

(단위 : 천원)

기금명	수지현황	사업내용	추진실적	비고
재난관리기금	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전년도 이월액 : 886,142 ○ 수입 : 459,996 <ul style="list-style-type: none"> - 군 기 금 : 440,218 - 이자수입 : 19,778 ○ 지출 : 532,900 ○ 현보유액 : 813,238 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위천면동우수저류지 설치사업 : 135,610천원 ○ 자동우량경보시스템 설치사업 : 397,290천원 	100%	

8 계속비 사업 추진 현황

(단위 : 천원)

사업명	사업내용	사업비				추진상황 (진도 등)	비고
		계	국비	도비	군비		
해당없음.							

9 명시·사고이월 사업비 집행현황

(단위 : 천원)

사업명	사업내용	사업비	이월사유	추진상황
거창군풍수해저감 종합계획수립용역	자연재해대책법 제16조에 의한 풍수해저감종합계획 수립용역	306,300	공기 미도래	추진중
동천재해위험지구 정비공사 실시설계용역	재해위험지 정비(용역)	41,726	공기 미도래	완료
위천천(각생보) 주변 정비공사	재해위험지 정비	19,166	동절기 시공중지	완료
거창위천 생태하천 조성사업	편입토지 및 지장물 보상금 지급	581,964	보상협의 지연	추진중
용전소하천 정비사업	소하천 정비사업	483,344	공기 미도래	완료
2009 소하천정비공사 이월보상금	편입토지 및 지장물 보상금 지급	53,288	보상협의 지연	완료
위천면동 우수저류지 설치사업	소하천 정비사업	107,357	공기 미도래	완료

10 2010년도 사업 중 미착수 사업현황

(단위 : 천원)

사업명	사업내용	사업비	미착수사유	향후계획
해당없음.				

11 추경성립전 예산편성 추진현황(2010년)

(단위 : 천원)

사업명	사업비	편성과목	교부일	편성일	집행일	비고
정장천 정비공사	계 500,000 국비 500,000 특교세비 도비 군비	하천정비 하천정비 소규모재해해소 시설비	1. 6.	1. 20.	9. 20.	
소하천 정비사업	계 350,000 국비 350,000 도비 군비	하천정비 하천정비 소하천정비 시설비	3. 12.	3. 16.	8. 11.	
임불 재해위험지구 정비	계 100,000 국비 도비 100,000 군비	하천정비 하천정비 소규모재해해소 시설비	3. 26.	3. 31.	6. 26.	
거창위천(원학동) 주변 정비공사	계 400,000 국비 도비 400,000 군비	하천정비 하천정비 하천유지관리 시설비	4. 19.	4. 27.	8. 30.	
119희망의 집짓기	계 5,000 국비 도비 5,000 군비	지역협력 생활불편민원관리 사랑의 집짓기 재료비	3. 23.	4. 7.	7. 6.	
119희망의 집짓기	계 5,000 국비 도비 5,000 군비	지역협력 생활불편민원관리 사랑의 집짓기 재료비	5. 7.	6. 18.	7. 9.	

12 예비비 사용, 예산전용 현황

○ 예비비 사용 현황

(단위 : 천원)

사업명	결정일자	지출액	이월액	지출사유
해당없음.				

○ 예산전용 현황

(단위 : 천원)

사업명	과목		예산액	감액	증액	결정일자	전용사유
	세항	목					
해당없음.							

13 민간에 대한 보조사업 추진현황

(단위 : 천원)

보조사업명	대상자	사업내용	2010년 사업비				2009년 지원
			계	국도비	군비	자부담	
해당없음.							

주) 민간경상보조 및 민간자본보조사업 중 1천만원 이상 보조된 사업

14 2009년도 사업 중 국·도비 반납현황

(단위 : 천원)

사업명	총사업비				집행액	반납액		반납사유
	계	국	도	군		국비	도비	
해당없음.								

주) 반납액 1백만원 이상 사업

15 세외수입 부과·징수 현황 (2008~2010)

(단위 : 천원)

세목	부과	징수	체납	주요체납사유	징수계획
2008 폐천대부료	4,491	4,491	-	-	-
2008 시도유재산매각	8,601	8,601	-	-	-
2009 폐천대부료	4,736	4,736	-	-	-
2009 시도유재산매각	4,474	4,474	-	-	-
2010 폐천대부료	5,269	5,237	32	고질체납	징수독려
2010 시도유재산매각	2,861	2,861	-	-	-

16 민원(건의 · 진정) 처리 현황

구분	민원인	접수일	민원요지	처리내용 (미처리 사유)	처리일자
진정	최영화	'10.03.10.	거창위천 생태하천 조성사업에 편입된 본인 토지 제척요구	♦민원인 토지를 사업구간에서 제외(제척)하여 추진하겠음.	'10.03.12.
건의	박고은	'10.04.14.	5교 하류에 적치된 토사로 징검다리 이용불가	♦민원인 원에 따라 정비시행	'10.04.19.
건의	신지연	'10.05.20.	거창위천 강변산책로의 유모차(자전거) 진출입로 개설요청	♦금년도 실시설계 추진중인 거창위천 생태하천 조성사업 추진 시 주변여건 및 편의성을 고려하여 경사로 설치를 검토하겠음	'10.05.26.
진정	구현수	'10.08.20.	집중호우 피해보상 관련 확인요청	♦2010년도 자연재난조사 및 복구계획수립 지침에 따라 재난지원금 지원대상이 아님	'10.08.26.
진정	정현철	'10.08.26.	하천법 위반사항 단속 요청(골재 무단채취)	♦관련법 저촉여부 증거 불충분으로 행정처분 불가	'10.09.03.
진정	유승연	'10.09.13.	호동소하천 정비공사 추진 시 시공할 낙차보의 물소리 저감요청	♦민원인 원에 따라 정비시행	'10.10.05.
건의	(주)일진기업 (대표류정현)	'10.04.16.	골재채취업 허가관련 서류 공개	♦부분공개 결정 공개(장비현황 및 소유자) 비공개(공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제항 7호 및 같은법 제11조제3항의 규정에 의거 정보공개 불가)	'10.04.21.
건의	최광원	'10.07.06.	흡수성순간마대 비조달 구매현황 자료공개	♦공개 결정 (관련물품 구매 사실 없음)	'10.07.06.
건의	(주)한국대리석	'10.08.11.	(주)한국크리타사 관련 정보공개 - 골재채취업 등록 관련서류	♦공개 결정	'10.08.20.

17 각종 민원 중 처리불가 민원현황

민원명	민원인	접수일	불가사유	조치결과		비고
				일자	내용	
해당없음.						

주) 자진취하 요청에 의거 반려한 민원도 포함하되 비고란에 표기

18 상급기관 공모사업 평가 등에서 선정 시상된 현황 (2008~2010)

구분	시행처	분야	결과	시상내역	비고
평가	경상남도	생활민방위	우수	상장	2008
평가	경상남도	시설물 안전관리	우수	시상금1백만원	2009
평가	행정안전부	충무훈련유공자 정부포상	유공기관	국무총리	2009
평가	경상남도	을지연습 및 비상대비	최우수	시상금2백만원	2009
평가	경상남도	생활민방위	우수	시상금1백만원	2009
공모사업	국토해양부	생태하천 조성사업 (거창위천 생태하천 조성사업)	공모사업 선정	사업비 12,700백만원	2009
공모사업	소방방재청	녹색 New Deal 사업 (동천 우수저류지 설치사업)	공모사업 선정	사업비 4,000백만원	2009
평가	소방방재청	여름철 물놀이 안전관리	-	대통령 행정안전부장관 소방방재청	2010
평가	소방방재청	인적재난관리(재난전조정보)	-	국무총리 소방방재청장	2010
평가	경상남도	재난대응 안전한국훈련	최우수	시상금2백만원	2010

19 소송, 행정심판 청구 및 재결현황

사건명	당사자	청구취지 및 이유	결과 (재판, 재결)	비고
해당없음.				

20 각종 상사업비 집행현황 (2008~2010)

(단위 : 천원)

사업명	상사업비	시상금	집행내역	비고
해당없음.				

21 지방채 현황

(단위 : 백만원)

구 분	차입 년도	자입액	상환 조건	상환 시기	연 도 별 상 환 계 획						상환 재원	
					기상환	합계	2010	2011	2012	2012		2013이후
합계												
	해	당	없	음								

22 직원현황 및 사무분장 현황

○ 직원 현황

담당부서	계	일반직						기능직			
		소계	5급	6급	7급	8급	9급	계	6급	7급	8급
재난관리과	19	15	1	4	7	3	-	4	1	1	2

○ 업무분장 현황

담당부서	담 당 사 무	비 고
재난관리	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인적재난업무 총괄, 정보수집, 분석, 전파 및 예방대책 ○ 거창군 안전관리계획 수립 및 지역자율방재단 운영 ○ 안전문화운동 및 재난대응훈련 ○ 재난종합상황실, 재난관제시스템 운영 ○ 재난안전대책본부 운영 및 재난관리기금 운용·관리 ○ 특정관리대상시설물 관리 및 안전관리자문단 운영 ○ 국가기반체제보호 	
복구지원	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자연재난의 사전대비, 대응 및 수습 총괄 ○ 골재 채취, 수해복구사업 ○ 재해위험지구 관리 및 수해 복구계획수립 ○ 하천관리, 보상 및 자연재해 및 국가 안전관리시스템 관리 ○ 풍수해저감 종합대책 수립 추진 ○ 하천부지 관리 및 점사용료 부과 	
지역협력	<ul style="list-style-type: none"> ○ 120자원봉사대 운영 ○ 사랑의 집짓기 사업 ○ 노후주택 전기안전점검 ○ 가로등 설치 및 관리에 관한 업무 전반 ○ 생활 불편 민원처리 업무, 팩스실 및 교환실 운영 	
민 방 위	<ul style="list-style-type: none"> ○ 통합방위협의회 및 민방위 훈련 등에 관한 업무 ○ 민방위교육, 정부연습의 계획 및 실시, 공익요원 관리 ○ 민방위시설, 장비, 인력동원 및 비상대비업무 ○ 주민 신고에 관한 사항 및 지역방위 지원에 관한 사항 	

23 광고료 지출내역 및 신문구독료 지급현황(2008~2010)

(단위 : 천원)

부서명	광고료		신문구독료		비 고 (전음면포함)
	주요내용	지출액	주요내용	지출액	
	기획감사실 일괄보고				

24 부서별 예산 변경사용 내역(2008~2010)

(단위 : 천원)

구 분	당 초		변 경		변경사유
	예산과목	예산액	예산과목	예산액	
2008년	지산천지구 하도준설사업 시설비	28,346	지산천지구 하도준설사업 실시설계비	28,346	익년도 하도준설 실시설계용역을 위한 시설비 부족
2008년	소하천정비사업 시설비	52,898	소하천정비사업 실시설계비	52,898	익년도 소하천 실시설계 용역을 위한 시설비 부족
2009년	소규모재해해소 시설비	1,600,000	동천우수저류지 설치사업 시설비	1,600,000	사업비 집행 투명 성 확보를 위해 세부사업으로 분리
2010년	하도준설 시설부대비	25,363	하도준설 시설비	25,363	익년도 하도준설 실시설계용역을 위한 시설비 부족
2009년	하도준설 시설부대비	29,162	하도준설 시설비	29,162	익년도 하도준설 실시설계용역을 위한 시설비 부족
2010년	의용소방대 지원경비	36,800	공기관등에대한 대행사업비	36,800	원활한 업무추진

개별항목

25 재난취약시설 응급복구 현황

□□ 사업현황

(단위 : 천원)

연번	사업명	위 치	사업량	사업비	사업기간	비고
	계			369,300		재배정
1	사동천 재해위험지정비공사	거창읍	◆하천정비 L= 100m	20,000	2010. 3.~ 5.	
2	내학소하천 재해위험지정비공사	거창읍	◆하천정비 L=60m	20,000	2010. 6.~ 8.	
3	오류동 문세마골 하천정비사업	주상면	◆하천정비 L= 100m	20,000	2010. 3.~ 5.	
4	금광세천 재해위험지정비공사	응양면	◆세천정비 L=40m	20,000	2010. 4.~ 6.	
5	상구송세천 재해위험지정비공사	고제면	◆세천정비 L=60m	20,000	2010. 5.~ 7.	
6	병곡 재해위험지정비공사	북상면	◆하천정비 L=90.5m	22,000	2010. 7.~ 9.	
7	덕거 재해위험지정비공사	위천면	◆암거(1.5*3.0) 1개소 ◆포장·전석L=160m	32,000	2010. 7.~ 9.	
8	영승, 주암 재해위험지정비공사	마리면	◆제방정비 L=25.0m ◆하천정리 A=163m ²	26,000	2010. 7.~ 8.	
9	동령, 오계지구 재해위험지정비공사	남상면	◆석축정비 L= 25m ◆안길포장 L= 30m	20,000	2010. 4.~ 6.	
10	월곡천 재해위험지정비공사	남하면	◆하도준설 L=200m	20,000	2010. 7.~ 9.	
11	사천천 하도준설사업	신원면	◆하도준설 L=200m	20,000	2010. 8.~ 9.	
12	양기소하천 재해위험지정비공사	가조면	◆하천정비 L=60m	20,000	2010. 7.~11.	
13	병산마을 앞 안전시설 설치사업	가조면	◆안전시설물 설치 가드레일 L=200m	20,000	2010. 8.~ 9.	
14	회남 재해위험지정비공사	가북면	◆배수로정비 L=50m ◆계비온옹벽 L=40m	20,000	2010. 8.~ 9.	
15	재해취약시설 응급복구 장비임차	전읍면	◆남하면 지산천 하도정비사업 등	69,300	연중실시	

26 특정관리대상시설 안전점검 및 관리현황

□□ 현 황

- 특정관리대상시설 : 163개소
 - 재난 및 안전관리기본법, 특정관리대상시설 지정·관리지침
 - ※ 사이버 자율안전점검 지정·관리 : 공동주택 5개소(27동)
- 시특별대상시설 : 18개소
 - 시설물의 안전관리에 관한 특별법

□□ 추진사항

- 특정관리대상시설 지정·관리 및 안전점검
 - 재난위험시설 : 월1회 실시
 - 중점관리시설 : 반기 1회(연 2회) 실시
- 안전관리자문단 합동점검 : 4회(취약시기별 시설물, 축제행사장 등)
- 유관기관(거창소방서, 전기안전공사 등)과 합동안전점검
 - 명 절 : 터미널, 다중이용시설 등
 - 해빙기, 태풍, 호우대비 : 교량, 옹벽 등
 - 행락철 : 숙박시설, 다중이용시설 등
- 시특별대상시설 안전점검
 - 관리주체 정기 및 정밀점검 : 반기 1회
 - 관리주체 점검결과 및 유지관리계획 FMS(시설물정보관리 종합시스템) 입력
(관리주체가 입력, 재난관리과 확인)

□□ 점검결과

- 지적사항 : 34개소 70건(관리철저 25, 현지시정 25, 정비 19, 보수·보강 1)
- 조치사항 : 정비완료 19건, 보수·보강 1건(향후 조치계획)

□□ 추진성과

- 2010년도 인적재난관리 평가 : 행정안전부장관 표창

□□ 특정관리대상시설 현황

구 분	계	중점관리대상				재난위험시설		
		계	A급	B급	C급	계	D급	E급
계	163	162	135	19	8	1	1	
시설물	11	10	3	1	6	1	1	
건축물	152	152	132	18	2			

※ 재난위험시설 : 양평 서변들 진입교(등급 변경 계획 D ⇒ C)

□□ 재난위험시설(D급) 내역

(2010. 10. 31.현재)

등급	시설명	소재지	규모	위험 요소	소요예산 (백만원)	기 조치내역	향후 조치계획
D	양 평 서변들 진입교	거창읍 양평리	L=80M B= 5M H= 5M	노후	-	· 통행제한 및 재난 위험시설 표지판설치 · 2005. 6월 교량 일부 보수	2010. 10월말 정밀점검 용역

□□ 시특별대상시설 현황

구분	계	A급	B급	C급	D급	E급
계	18	7	11	-	-	-
시설물	11	3	8			
건축물	7	4	3			

□□ 향후계획

- 재난위험시설 : 월 1회
- 중점관리시설 : 반기 1회(연 2회) 안전점검(관리부서)
취약시기별 기획점검(재난관리담당)
- 등급조정은 각 시설 관리부서에서 자체 조정

2010 특정관리대상시설 현황

연번	관리주체	구 분		시설명	위 치			등급
1	주민생활 지원과 (2개소)	공공청사	공공청사	거창군 종합사회복지관	거창읍	중양리	333-2	A
2		다중이용건축물	청소년수련시설	월성청소년수련원	북상면	월성리	1608	A
3	재무과 (2개소)	공공청사	공공청사	거창군청	거창읍	상림리	64-1	A
4		공공청사	공공청사	거창군의회	거창읍	상림리	64-1	A
5	민원봉사과 (12개소)	다중이용건축물	대형숙박시설	로알파크산장	위천면	황산리	853	A
6		다중이용건축물	대형숙박시설	신라파크장	마리면	하고리	118	A
7		다중이용건축물	대형숙박시설	수승대모텔	위천면	황산리	753-2	A
8		다중이용건축물	대형숙박시설	테마모텔	가조면	일부리	1280	A
9		다중이용건축물	대형숙박시설	장풍모텔	마리면	율리	851	A
10		다중이용건축물	대형숙박시설	리베라모텔	거창읍	대평리	1496-3	A
11		다중이용건축물	대형숙박시설	씨에프모텔	거창읍	대평리	1018-2	A
12		다중이용건축물	대형숙박시설	파타야모텔	거창읍	대평리	1005-13	A
13		다중이용건축물	판매시설	스카이스티(마트)	거창읍	김천리	255-12	A
14		다중이용건축물	대형숙박시설	마이다스모텔	가조면	일부리	1365	A
15		다중이용건축물	대형숙박시설	삼모텔	거창읍	대평리	1043-2	A
16		다중이용건축물	대형숙박시설	백두산천지온천	가조면	일부리	1301	A
17	경제과 (14개소)	공단	농공단지	정장농공단지	거창읍	정장리	100	A
18		공단	농공단지	당산농공단지	위천면	당산리	207	A
19		공단	농공단지	남산농공단지	위천면	남산리	105	A
20		공단	농공단지	석강농공단지	가조면	석강리	1400	A
21		다중이용건축물	판매시설	거창상설시장	거창읍	중양리	122-1	A
22		위험물시설	가스취급시설	거창LPG충전소	거창읍	송정리	220-1	B
23		위험물시설	가스취급시설	거창가스	거창읍	상림리	256-2	B
24		위험물시설	가스취급시설	아림가스	거창읍	대동리	752-2	B
25		위험물시설	가스취급시설	대성가스	거창읍	대평리	1017-3	B
26		위험물시설	가스취급시설	웅양가스	웅양읍	노현리	217-1	B
27		위험물시설	가스취급시설	온천가스	가조면	마상리	316-1	B
28		위험물시설	가스취급시설	삼미가스	거창읍	중양리	435-1	A
29		위험물시설	가스취급시설	서울우유 산업냉각용 가스	거창읍	정장리	500	A
30		다중이용건축물	종합여객시설	거창시외버스 터미널	거창읍	대평리	1005	B

연번	관리주체	구 분		시설명	위 치			등급
31	문화관광과 (9개소)	다중이용건축물	관람전시시설	거창박물관	거창읍	김천리	216-5	A
32		다중이용건축물	관람전시시설	고센시티 영화관	거창읍	중앙리	90-2	A
33		다중이용건축물	비디오, 게임제공업	버그버그PC방	거창읍	중앙리	90-2	A
34		다중이용건축물	비디오, 게임제공업	레벨업PC방	거창읍	상림리	142-10	A
35		다중이용건축물	비디오, 게임제공업	네버랜드PC방	거창읍	중앙리	130-3	A
36		다중이용건축물	비디오, 게임제공업	메트로PC방	거창읍	중앙리	211-1	A
37		다중이용건축물	관람전시시설	거창군 실내체육관	거창읍	양평리	1160	B
38		다중이용건축물	관람전시시설	스포츠파크	거창읍	양평리	1160	A
39		대형공사장	대형공사장	거창컨트리클럽 골프장 공사장	신원면	덕산리	산13	A
40	건설과 (6개소)	도로시설	교량(농도)	양평서변들 진입교	거창읍	양평리	농도 306호선	D
41		도로시설	교량(군도)	(구)장풍교	마리면	울 리		C
42		도로시설	교량(농도)	공수교	가북면	박암리	농도 207호선	C
43		도로시설	교량(농도)	소정진입교	북상면	소정리	농도 303호선	C
44		도로시설	교량(농도)	황강교	주상면	도평리	농도 208호선	C
45		도로시설	교량(농도)	원농산교	고제면	농산리	농도 201호선	B
46	도시건축과 (86개소)	대형건축물	대형건축물	성은빌딩	거창읍	대동리	931-3	A
47		대형건축물	대형건축물	한흥빌딩	거창읍	대동리	88-18	A
48		대형건축물	대형건축물	아진프라자	거창읍	대동리	933	A
49		대형건축물	대형건축물	동성리젠시	거창읍	대동리	922	A
50		대형건축물	대형건축물	들꽃마을	거창읍	김천리	255-9	A
51		대형건축물	대형건축물	남광빌라	거창읍	대평리	567	A
52		대형건축물	대형건축물	신흥1차 101동	거창읍	대동리	54-1	A
53		대형건축물	대형건축물	신흥1차 102동	거창읍	대동리	54-1	A
54		대형건축물	대형건축물	신흥2차	거창읍	대동리	88-1	A
55		대형건축물	대형건축물	대경넥스빌 101동	거창읍	상림리	772	A
56		대형건축물	대형건축물	대경넥스빌 102동	거창읍	상림리	772	A
57		대형건축물	대형건축물	대경넥스빌 103동	거창읍	상림리	772	A
58		대형건축물	대형건축물	대경넥스빌 104동	거창읍	상림리	772	A
59		대형건축물	대형건축물	대경넥스빌 105동	거창읍	상림리	772	A
60	대형건축물	대형건축물	대경넥스빌 106동	거창읍	상림리	772	A	

연번	관리주체	구 분		시설명	위 치			등급
61	도시건축과	대형건축물	대형건축물	상동주공A 102동	거창읍	상림리	771	A
62		대형건축물	대형건축물	상동주공A 103동	거창읍	상림리	771	A
63		대형건축물	대형건축물	상동주공A 104동	거창읍	상림리	771	A
64		대형건축물	대형건축물	상동주공A 105동	거창읍	상림리	771	A
65		대형건축물	대형건축물	상동주공A 106동	거창읍	상림리	771	A
66		대형건축물	대형건축물	아진캐슬	거창읍	상림리	142-10	A
67		대형건축물	대형건축물	소만 주공아파트 101동	거창읍	대동리	12블록	A
68		대형건축물	대형건축물	소만 주공아파트 102동	거창읍	대동리	12블록	A
69		대형건축물	대형건축물	소만 주공아파트 103동	거창읍	대동리	12블록	A
70		대형건축물	대형건축물	소만 주공아파트 104동	거창읍	대동리	12블록	A
71		대형건축물	대형건축물	소만 주공아파트 105동	거창읍	대동리	12블록	A
72		대형건축물	대형건축물	소만 주공아파트 106동	거창읍	대동리	12블록	A
73		대형건축물	대형건축물	소만 주공아파트 107동	거창읍	대동리	12블록	A
74		대형건축물	대형건축물	화목아파트	거창읍	대동리	600-1	A
75		대형건축물	대형건축물	신세계아파트	거창읍	중앙리	478-1	A
76		대형건축물	대형건축물	삼아아파트	거창읍	김천리	255-1	A
77		대형건축물	대형건축물	참줄은아파트	거창읍	대평리	1187	A
78		대형건축물	대형건축물	한성타운	거창읍	대동리	13	A
79		대형건축물	대형건축물	하나로아파트 101동	거창읍	대동리	8	A
80		공동주택	연립주택	라일락아파트 A동	거창읍	대동리	785-5	A
81		공동주택	연립주택	라일락아파트 B동	거창읍	대동리	785-1	A
82		공동주택	연립주택	상동아파트	거창읍	상림리	13-13	B
83		공동주택	연립주택	송화아파트	거창읍	중앙리	394-7	B
84		공동주택	연립주택	개나리아파트	거창읍	중앙리	339-1	A
85		공동주택	연립주택	비둘기맨션	거창읍	대동리	693-1	A
86		공동주택	연립주택	중앙아파트	거창읍	대동리	844-14	A
87		공동주택	연립주택	삼창국민주택	거창읍	대동리	681-3	A
88		공동주택	연립주택	현대아파트 101동	거창읍	상림리	367-3	A
89		공동주택	연립주택	현대아파트 102동	거창읍	상림리	367-3	A
90		공동주택	연립주택	현대아파트 103동	거창읍	상림리	367-3	A
91		공동주택	연립주택	현대아파트 104동	거창읍	상림리	367-3	A
92		공동주택	연립주택	궁전아파트 A동	거창읍	중앙리	453-2	A
93		공동주택	연립주택	궁전아파트 B동	거창읍	중앙리	453-2	A

연번	관리주체	구 분		시설명	위 치			등급
94	도시건축과	공동주택	연립주택	대평맨션	거창읍	대평리	944-9	A
95		공동주택	연립주택	아카시아 맨션(상림리)	거창읍	상림리	13-6	A
96		공동주택	연립주택	아카시아 맨션(대동리)	거창읍	대동리	54-5	A
97		공동주택	연립주택	장관빌라	거창읍	상림리	13-4	A
98		공동주택	아파트	목화맨션	거창읍	상림리	12-4	A
99		공동주택	아파트	세룡아파트(김천리)	거창읍	김천리	255-3	A
100		공동주택	아파트	전원아파트	거창읍	대동리	88-95	A
101		공동주택	아파트	세룡아파트(대평리)	거창읍	대평리	1067-2	A
102		공동주택	아파트	동명아파트	거창읍	김천리	441-17	A
103		공동주택	연립주택	그린빌라	거창읍	상림리	275	A
104		공동주택	연립주택	그린아파트 C동	거창읍	대동리	604-1	A
105		공동주택	연립주택	상아주택 A동	거창읍	대평리	565-1	A
106		공동주택	연립주택	상아주택 B동	거창읍	대평리	565-3	A
107		공동주택	연립주택	상아주택 C동	거창읍	대평리	564-2	A
108		공동주택	연립주택	상아주택	거창읍	김천리	207-1	A
109		공동주택	연립주택	미리내맨션	거창읍	상림리	250-1	A
110		공동주택	연립주택	무지개맨션 나동	거창읍	중앙리	4-4	A
111		공동주택	연립주택	무지개맨션 다동	거창읍	중앙리	3-3	A
112		공동주택	연립주택	무지개맨션 라동	거창읍	중앙리	3-1	A
113		공동주택	연립주택	상아빌라	거창읍	김천리	270-3	A
114		공동주택	연립주택	상림빌라 A동	거창읍	상림리	616	A
115		공동주택	아파트	대진맨션	거창읍	상림리	539	A
116		공동주택	아파트	그린맨션 A동	거창읍	대동리	602-1	A
117		공동주택	아파트	무지개맨션	거창읍	대동리	689-3	A
118		공동주택	아파트	전원아파트	가조면	수월리	456-1	A
119		공동주택	아파트	그린아파트 B동	거창읍	대동리	603-1	A
120		공동주택	아파트	무지개맨션 마동	거창읍	대동리	600-4	A
121		대형건축물	대형건축물	그린아파트 105동	거창읍	대동리	670	A
122		대형건축물	대형건축물	무지개아파트	거창읍	중앙리	13	A
123		대형건축물	대형건축물	공작아파트	거창읍	대동리	599-1	A
124		대형건축물	대형건축물	김천주공아파트 101동	거창읍	김천리	99-1	A
125	대형건축물	대형건축물	김천주공아파트 102동	거창읍	김천리	99-1	A	
126	대형건축물	대형건축물	김천주공아파트 103동	거창읍	김천리	99-1	A	
127	대형건축물	대형건축물	김천주공아파트 104동	거창읍	김천리	99-1	A	
128	대형건축물	대형건축물	김천주공아파트 105동	거창읍	김천리	99-1	A	
129	대형건축물	대형건축물	제일라이프주택	거창읍	김천리	218-11	B	
130	대형건축물	대형건축물	신흥3차아파트	거창읍	대동리	63-3	A	
131	대형건축물	대형건축물	아름월드	거창읍	중앙리	193	A	

연번	관리주체	구 분		시설명	위 치			등급
132	재난관리과 (1개소)	고시원	고시원	새글방고시원	거창읍	상림리	203	B
133	농업기술센터 (1개소)	공공청사	공공청사	농업기술센터	거창읍	대평리	1359-10	A
134	보건소 (5개소)	공공청사	공공청사	거창군보건소	거창읍	송정리	21	A
135		다중이용건축물	의료시설	서경병원	거창읍	송정리	79	A
136		다중이용건축물	의료시설	거창병원	거창읍	중앙리	245	C
137		다중이용건축물	의료시설	군립노인요양병원	거창읍	송정리	719-4	A
138		다중이용건축물	의료시설	적십자병원	거창읍	상림리	74-1	A
139	교육문화센터 (2개소)	다중이용건축물	관람전시시설	거창문화센터	거창읍	김천리	216-5	A
140		공공청사	공공청사	군립한마음도서관	거창읍	상림리	774	A
141	거창읍 (16개소)	도로시설	교량	건계정교	거창읍	송정리		A
142		공공청사	공공청사	거창읍사무소	거창읍	상림리	60-3	B
143		다중이용건축물	집회시설	별궁예식장	거창읍	중앙리	211-1	A
144		다중이용건축물	집회시설	원앙예식장	거창읍	대동리	87-2	A
145		다중이용건축물	집회시설	아모르예식장	거창읍	김천리	241-3	A
146		다중이용건축물	집회시설	그린웨딩홀	거창읍	대동리	33	A
147		다중이용건축물	집회시설	뉴거창관광 호텔 웨딩홀	거창읍	송정리	940-1	A
148		다중이용건축물	종교시설	거창교회	148	중앙리	216	A
149		다중이용건축물	종교시설	영광교회	150	상림리	830	A
150		다중이용건축물	종교시설	창동교회	152	중앙리	58-2	A
151		다중이용건축물	종교시설	창남교회	154	김천리	102-5	A
152		다중이용건축물	종교시설	제일교회	156	상림리	83-9	A
153		다중이용건축물	종교시설	거창침례교회	158	정팔리	216-10	A
154		다중이용건축물	종교시설	거창성당	160	대평리	1232-3	A
155		다중이용건축물	종교시설	포교당	거창읍	대동리	703	A
156		다중이용건축물	종교시설	순복음교회	거창읍	대동리	소만지구	A
157	웅양면 (1개소)	다중이용건축물	종교시설	웅양교회	웅양면	노현리	185-1	A
158	고제면 (2개소)	도로시설	교량	입석진입교	고제면	농산리		A
159		도로시설	교량	저푸리고	고제면	궁항리		C
160	마리면 (1개소)	다중이용건축물	종교시설	마리교회	마리면	말흘리	179	A
161	남상면 (1개소)	공공청사	공공청사	남상면사무소	남상면	무촌리	632-2	B
162	신원면 (1개소)	기타건축물	옹벽, 석축	와룡마을옹벽	신원면	와룡리		C
163	가조면 (1개소)	공공청사	공공청사	가조종합복지회관	가조면	마상리	180-4	B

2010 시특법대상시설 현황

연번	관리주체	종	시설구분	시설명	위 치	등급
1	건설과	2종	도로교량	양향교	거창읍 가지리 215-7	B
2	건설과	2종	도로교량	위천교	거창읍 대동리 13-31	B
3	건설과	2종	도로교량	의동교	거창읍 대동리 13-31	B
4	건설과	2종	도로교량	합수교	거창읍 대동리 13-31	B
5	건설과	2종	도로교량	거창교	거창읍 송정리 940-1, 940-4	B
6	상하수도사업소	2종	지방상수도	가조상수도	가조면 장기리 1182-1	A
7	상하수도사업소	2종	공공하수처리시설	가조하수종말처리장	거창읍 양평리 125-2	B
8	상하수도사업소	2종	지방상수도	위천지방상수도	거창읍 양평리 290-1	A
9	상하수도사업소	2종	지방상수도	거창상수도	가조면 대초리 699-85	A
10	상하수도사업소	2종	공공하수처리시설	거창하수종말처리장	위천면 상천리	B
11	민간주체	1종	공공주택건축물	대우아파트 101동	거창읍 장기리	B
12	민간주체	1종	공공주택건축물	대우아파트 102동	거창읍 대동리	B
13	민간주체	2종	관광숙박시설	뉴거창관광호텔	거창읍 학리	B
14	민간주체	2종	공공주택건축물	대우아파트 103동	거창읍 대평리	B
15	민간주체	2종	공공주택건축물	베어스타운 101동	거창읍 중앙리	A
16	민간주체	2종	공공주택건축물	베어스타운 102동	거창읍 가지리 215-7	A
17	민간주체	2종	공공주택건축물	베어스타운 103동	거창읍 가지리 215-7	A
18	민간주체	2종	공공주택건축물	한성시티빌	거창읍 상림리 144	A

27 여름철 물놀이 안전사고 예방 추진현황

□□ 목 적

- 여름철 물놀이 안전관리계획 수립 시행으로 안전사고 없는 행복거창 건설
- 유관기관·단체와의 공조유지를 통한 물놀이 안전사고 Zero화

□□ 현 황

- 물놀이 관리(위험)지역 : 22개소
- 안전시설 설치 현황 : 위험표지판 140개소, 인명구조함 12개소 등

□□ 추진사항

- 물놀이 안전관리 추진계획 수립 : 2010. 4.
- 물놀이 안전시설 정비 및 보강 : 2010. 4. ~ 6.
- 물놀이 상황관리반 편성·운영 : 2010. 6. ~ 8.
- 물놀이 안전관리 중심 여름철 재해대책 홍보 : 2010. 6. ~ 8.
 - Safe Geochang 시리즈 광고 : 2회/지역신문
 - 물놀이 대책기간(7. 1. ~ 8. 31.)중 마을방송, 문자전광판 송출 수시 실시
 - 물놀이 안전캠페인을 통한 물놀이 안전 및 거창 홍보 : 2회
- 물놀이 관리지역 안전관리요원 배치 운영 : 22개소/1일 59명
 - 운영기간 : 2010. 7. 16. ~ 8. 15.(60일)
 - 운영장소
 - 수송대 일원(3개소) : 수송대관리사무소, 소방서(119시민수상구조대)
 - 관리지역(19개소) : 지역자율방재단(해양구조단), 의용소방대 등
- 수난안전 공조체제 구축 : 군청, 경찰서, 소방서, 해양구조단
- 피서객들의 안전의식 결여 ⇒ 지속적 홍보 및 안전관리 추진

□□ 성 과

- 물놀이 안전관리 우수기관 표창□□ 민간인 : 대통령, 행정안전부장관
- 공무원 : 소방방재청장

□□ 물놀이 관리(위험)지역 현황

연번	물놀이장소	위 치			지역구분
		읍면	리동	세부지명	
1	건계정	거창읍	송정리	건계정	하천
2	거창교	거창읍	중앙리	거창교	하천
3	황강천	주상면	성기리	희동마을 앞	하천
4	금광천	응양면	산포리	금광천	하천
5	물집소	북상면	갈계리	물집소	하천
6	용소	북상면	병곡리	용소	하천
7	월성계곡 상류	북상면	월성리	월성계곡	계곡
8	월성계곡 하류	북상면	월성리	월성계곡	계곡
9	자운폭포	위천면	상천리	자운폭포	하천
10	금원산계곡	위천면	상천리	금원산계곡	계곡
11	금원산매표소 뒤	위천면	상천리	금원산매표소 뒤	계곡
12	학담	위천면	남산리	학담	계곡
13	서덕계곡	위천면	상천리	서덕계곡	계곡
14	수승대	위천면	황산리	수승대	하천
15	위천솔숲	위천면	황산리	위천솔숲	하천
16	강정몰이	위천면	황산리	강정몰이	하천
17	위천천	위천면	장기리	위천중학교 앞 솔숲	하천
18	수승대입구주차장	위천면	황산리	수승대입구주차장	하천
19	영승천	마리면	영승리	영승천	하천
20	장풍숲	마리면	울리	장풍숲	하천
21	지산천	남하면	지산리	지산천	하천
22	가북계곡	가북면	몽석리	가북계곡	계곡

28 하천정비 및 유지관리사업 추진현황

□□ 하천현황

구 분	개소수	하천연장 (m)	요개수연장 (m)	기개수연장 (m)	미개수연장 (m)	개수율 (%)
합 계	243	554,390	787,780	456,960	330,820	58.0
하천	소계	42	307,300	306,600	211,900	69.1
	국가하천	1	12,500	8,200	8,200	100
	지방하천	41	294,800	298,400	203,700	68.3
소하천	201	247,090	481,180	245,060	236,120	50.9

□□ 정비현황(2010년)

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비			비 고
		계	춘계	추계	
계		4,949	4,021	928	
국가하천 유지관리	1개소	25	-	25	황강
지방하천 유지관리	41개소	340	205	135	기성제 정비
소하천 유지관리	201개소	200	132	68	
소하천 정비	7개소	3,894	3,194	700	
하도준설사업	L=1.2km	390	390	-	지산천
소규모 재해위험지정비	1식	100	100	-	임불

○ 거창위천 수해상습지 개선사업(북상지구)

- 시 행 청 : 경상남도 치수방재과
- 위 치 : 거창군 북상면 농산리 지내
- 사업량/사업비 : 호안정비 L=1.52km(삼천보~해인정)/6,383백만원
- 군 위임사무 : 편입토지 손실보상(보상비 2,257백만원, 51필지/42,131m²)

□□ 관리실태

○ 하천제방 정비사업 실시 : 연 2회

- 춘 계 : 여름철 호우대비 정비(독마루 다짐, 호안바닥 세굴방지 수문정비, 무허가경작단속, 기타 하천 내 시설물 정비 등)
- 추 계 : 여름철 호우로 파괴된 하천정비(제방 풀베기, 독마루 다짐 하도정비, 무허가경작단속, 축제정비, 하천공작물 정비 등)

□□ 향후 정비계획

- 지방하천 : 「하천재해예방사업 기본계획」에 따라 연차적 정비
- 소 하 천 : 「소하천 정비 중기계획」에 따라 연차적 정비

29 풍수해저감 종합계획 수립 추진현황

자연재해대책법 제16조에 따라 풍수해 요소에 대한 예방, 경감의 현실적 대책을 제시하는 10년 단위의 법정계획임.

□□ 사업개요

- 용역명 : 거창군 풍수해저감 종합계획 수립 용역
- 위치 : 거창읍 관내
- 과업량 : 행정구역면적 804.1km², 하천 244개소 등
- 사업비 : 606백만원
- 용역기간 : 2009. 7. 7. ~ 2011. 1. 31.

□□ 추진사항 및 향후계획

- 2009. 7. : 용역 착수
- 2010. 9. : 중간보고(군의회, 실·과·단)
- 2010. 10. : 관련기관 의견 수렴 및 2차 조사 실시
 - 중간보고(군의회, 실과단) 시 의견 반영을 위해 전면(2차) 조사 시행
- 2010. 11. : 주민공청회 개최
 - 재해위험지구 선정 : 58개소(대상지 693개소 현장조사 후 선정)

□□ 향후 추진계획

- 2010. 12. : 경남도 사전 협의
- 2011. 1. : 풍수해저감종합계획 승인 신청(소방방재청)

30 동천 재해위험지구 정비사업 추진현황

□□ 사업개요

- 공 사 명 : 동천 재해위험지구 정비공사
- 위 치 : 거창군 거창읍 대동리 지내
- 사 업 량 : 하천정비 L=0.6km
- 사 업 비 : 8,920백만원(저류지 4,000백만원 별도시행)
- 사업기간 : 2009. 1. ~ 2012. 12.

□□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비		기 투자		2010 시행		2011 계획		2012 이후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	L=0.6km	8,920	실시설계	1,500		1,420		3,000		3,000
국 비	교량 4개소	5,052	및 교량 2개소	600	보상 등	852	L=0.6km	1,800	L=0.6km	1,800
도 비		3,468		500		568		1,200		1,200
군 비		400		400		-		-		-

□□ 추진사항

- 2006. 6. : 자연재해위험지구 지정(거창군)
- 2008. 12. : 타당성 조사 용역
- 2010. 2. : 동천 하천기본계획(수정) 고시
- 2010. 3. : 기본 및 실시설계 용역 완료

□□ 문제점 및 대책

- 교량 재가설에 따른 개봉마을의 도시계획도로 2개소를 동시에 연결하는 사업 시행이 필요
⇒ 도시건축과의 도시계획도로개설 사업과 연계하여 사업 추진

□□ 향후 추진계획

- 2010. 12. : 기본 및 실시설계 심의 완료(소방방재청)
- 2011. 3. : 공사(2011년분) 착공
※예산 조기 확보를 위한 노력 지속 추진(소방방재청, 경상남도)

31 거창위천 생태하천 조성사업 추진현황

□□ 사업개요

- 공 사 명 : 거창위천 생태하천 조성사업
- 위 치 : 거창읍 대동리(합수) ~ 상림리(건계정)
- 사 업 량 : 생태하천 조성 L=5.0km
- 사 업 비 : 12,700백만원
- 사업기간 : 2010. 5. ~ 2014. 12.

(단위 : 백만원)

연도별	계	국 비			도 비	군 비	자부담 (기 타)
		국 비	분권교부	균특회계			
계	12,700	-	-	7,620	2,540	2,540	-
2010이전	823	-	-	617	206	-	-
2010	1,666	-	-	1,000	333	333	-
2011이후	10,211	-	-	6,003	2,001	2,207	-

□□ 추진사항 및 향후계획

- 2010. 5. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2010. 12. : 현황분석 검토 및 조성계획(안) 수립
- 2011. 2. : 조성계획(안) 주민공청회 및 전문가 자문
- 2011. 4. : 실시설계 용역 완료
- 2011. 5. : 각종 행정절차 이행(인·허가 관련)
- 2011. 6. : 공사 착공

□□ 문제점 및 대책

- 국·도비 배정 시 군비 확보 상황과 집행률을 고려하는 매칭펀드 방식으로
군비 부담액의 적기 확보에 어려움
⇒ 매년 당초 예산에 적정한 군비 지속 확보 방안 강구

□□ 기대 효과

- 도심통과 하천의 자연성 회복 및 치수 안정성, 친수공간 확보

32 120자원봉사대 활동 및 운영현황

□□ 120자원봉사대 구성현황

(1997. 3. 27. 발족)

직업별	가스	가전	이미용	농기계	보일러	유리	전기	의료	건설자재
43명	4	2	2	6	2	2	3	15	7

□□ 2010년 활동실적

○ 마을순회 봉사활동 사업

- 대 상 : 관내 면단위 마을
- 봉사분야 : 농기계, 가전제품수리, 의료봉사 등 8개 분야
- 추진실적 : 6회/212건

계	가스	가전	이미용	농기계	보일러	유리	전기	의료
212건	10	32	27	66	3	5	15	54

○ 사랑의 집짓기 사업

- 추진실적 : 2동/동당 58㎡(약 18평)
 - 제17호 : 가조면 역촌마을 노덕순(70세)
 - 제18호 : 고제면 개명2구마을 김동선(47세)
- 사업비 : 40백만원(군비지원 - 각종 건축자재 구입지원)
 - ※ 120자원봉사대 : 전문 기술력, 봉사대기금 활용

○ 사기진작

- 상해보험 가입 : 보장한도 100백만원
- 봉사활동 작업복 지원, 봉사활동 기간 중 급식 제공
- 선진지 견학 및 체육대회 : 각 1회
- 봉사활동 감사패 및 시간 인증패 수여(200, 500, 1,000시간)

□□ 향후계획

- 마을 순회봉사활동 : 3회(11월~12월)
- 봉사활동에 따른 측면지원 등 사기진작 방안 강구

33 가로등 설치 및 관리현황

□□ 가로등 현황

(2010. 6월말 현재)

계	도시 가로등	농촌 가로등	비 고
5,892등	1,667등	4,225등	

□□ 2010 추진실적

- 가로등 신설 : 111등(도시 가로등 16, 농촌 가로등 95)/82백만원
 - ※ 타 부서 설치 가로등 이관 : 71등(거창읍 도시계획도로)
- 노후 가로등 정비 : 249등(교체·이설 41, 도색·접지 등 208)/92백만원
- 전기안전점검 : 2,568등/32백만원
- 가로등 고장 수리 : 3,088등/104백만원
- 가로등 청소 : 725등/20백만원
- 에너지 절약을 위한 가로등 격등제 실시 : 18개 노선/185등

□□ 문제점 및 대책

- 가로등 신설 민원 지속 증가 : 마을진입로, 독립가옥, 축사 등
 - ⇒ 수요조사 분석 후 다수 주민편익 반영 우선 설치
 - ※ 개인편익 설치 사양
- 노후 가로등 증가 : 연차적인 정비 및 교체, 정기적인 안전점검
- 가로등 설치에 따른 민원발생 : 농작물 피해, 수면장애 등
 - ⇒ 일시 소등, 차광막 설치 등으로 민원해소

□□ 향후 계획

- 노후가로등(1995년 이전) 연차적 정비계획 수립 추진
- 친환경 가로등 교체 : LED, 세라믹메탈 등으로 교체

□□ 가로등 읍면별 현황

(2010. 10월말 현재)

구 분	계	도시 가로등	농촌 가로등	비 고
계	5,892	1,667	4,225	
거 창 읍	2,432	1,253	1,179	
주 상 면	266	19	247	
응 양 면	342	14	328	
고 제 면	220	-	220	
북 상 면	297	69	228	
위 천 면	333	71	262	
마 리 면	304	2	302	
남 상 면	384	35	349	
남 하 면	265	47	218	
신 원 면	300	17	283	
가 조 면	502	115	387	
가 북 면	247	25	222	

□□ 연도별 설치 현황

연도별	2003이전	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
등 수	4,368	4,678	4,889	5,084	5,198	5,464	5,710	5,892
증가수	-	310	211	195	114	266	246	182

34 농촌형 소화전 관리현황(2008~2010)

□□ 설치현황

설치연도 계	2001	2002	2003	2004	2005	2008	비 고
352	15	71	74	109	91	7	15기 교체

□□ 활용현황

계	2008년	2009년	2010년	비 고
16건	6건	6건	4건	

○ 활동사례(2010년)

연 도	화재진압 활동사례	비 고
2010년	1. 일 시 : 2010. 5. 31(04:31)	
	2. 발생장소 : 웅양면 신촌리 285-8	
	3. 대 상 : 주택	
	4. 소 유 자 : 이봉기(아주마을)	
	5. 발생원인 : 실화	
	6. 재산피해 : 4,461천원	
	7. 활동사항 : 소방차 도착 전 초기 대응	

연 도	화재진압 활동사례	비 고
2010년	1. 일 시 : 2010. 5. 29(11:32)	
	2. 발생장소 : 가조면 동례리 341-4	
	3. 대 상 : 비닐하우스	
	4. 소 유 자 : 조영태	
	5. 발생원인 : 전기적요인	
	6. 재산피해 : 33천원	
	7. 활동사항 : 소방차 도착 전 초기 대응	

연 도	화재진압 활동사례	비 고
2010년	1. 일 시 : 2010. 5. 7.(11:06)	
	2. 발생장소 : 남상면 무촌리 1004	
	3. 대 상 : 건축	
	4. 소 유 자 : 최종호	
	5. 발생원인 : 부주의(용접불티)	
	6. 재산피해 : 349천원	
	7. 활동사항 : 소방차 도착 전 초기 대응	

연 도	화재진압 활동사례	비 고
2010년	1. 일 시 : 2010. 4. 29.	
	2. 발생장소 : 남하면 무릉리 260	
	3. 대 상 : 주택	
	4. 소 유 자 : 최창세	
	5. 발생원인 : 미상	
	6. 재산피해 : 주택전소 등	
	7. 활동사항 : 소방차 도착 전 초기 대응	

○ 활동사례(2009년)

연 도	화재진압 활동사례	비 고
2009년	1. 일 시 : 2009. 12. 29.	
	2. 발생장소 : 거창군 가북면 우혜리 1133	
	3. 대 상 : 주택	
	4. 소 유 자 : 오광열	
	5. 발생원인 : 쓰레기 소각 중 불씨 번짐	
	6. 재산피해 : 3,000천원	
	7. 활동사항 : 소방차 도착전 초기 대응	

연 도	화재진압 활동사례	비 고
2009년	1. 일 시 : 2009. 10. 26.(20:53)	
	2. 발생장소 : 남상면 임불리 395	
	3. 대 상 : 벧짚	
	4. 소 유 자 : 김순득(여/76)	
	5. 발생원인 : 쓰레기 소각	
	6. 재산피해 : 783천원	
	7. 활동사항 : 소방차 도착 전 초기 대응	

연 도	화재진압 활동사례	비 고
2009년	1. 일 시 : 2009. 6. 26.(10:34)	
	2. 발생장소 : 남하면 대야리 312	
	3. 대 상 : 벗짚	
	4. 소 유 자 : 추태식(남/72)	
	5. 발생원인 : 쓰레기 소각	
	6. 재산피해 : 385천원	
	7. 활동사항 : 소방차 도착 전 초기 대응	

연 도	화재진압 활동사례	비 고
2009년	1. 일 시 : 2009. 6. 17.	
	2. 발생장소 : 거창읍 학리 1047-43	
	3. 대 상 : 비닐하우스 6동	
	4. 소 유 자 : 황상덕	
	5. 발생원인 : 미상	
	6. 재산피해 : 34,087천원	
	7. 활동사항 : 소방차 도착 전 초기 대응	

연 도	화재진압 활동사례	비 고
2009년	1. 일 시 : 2009. 1. 24.	
	2. 발생장소 : 위천면 장기리 490	
	3. 대 상 : 우사	
	4. 소 유 자 : 강만복	
	5. 발생원인 : 불씨	
	6. 재산피해 : 2,598천원	
	7. 활동사항 : 소방차 도착 전 초기 대응	

연 도	화재진압 활동사례	비 고
2009년	1. 일 시 : 2009. 1. 16.(19:07)	
	2. 발생장소 : 남하면 대야리 836	
	3. 대 상 : 주택	
	4. 소 유 자 : 추연웅(남/56)	
	5. 발생원인 : 미상	
	6. 재산피해 : 814천원	
	7. 활동사항 : 소방차 도착 전 초기 대응	

○ 활동사례(2008년)

연 도	화재진압 활동사례	비 고
2008년	1. 일 시 : 2008. 12. 29.(12:49)	
	2. 발생장소 : 가북면 우혜리 1133	
	3. 대 상 : 창고	
	4. 소 유 자 : 변옥주(여/79)	
	5. 발생원인 : 아궁이 불티	
	6. 재산피해 : 3,625천원	
	7. 활동사항 : 소방차 도착 전 초기 대응	

연 도	화재진압 활동사례	비 고
2008년	1. 일 시 : 2008. 11. 16.	
	2. 발생장소 : 위천면 모동리 573	
	3. 대 상 : 벚짚	
	4. 소 유 자 : 이광영	
	5. 발생원인 : 불장난	
	6. 재산피해 : 360천원	
	7. 활동사항 : 소방차 도착 전 초기 대응	

연 도	화재진압 활동사례	비 고
2008년	1. 일 시 : 2008. 10. 7.(11:00)	
	2. 발생장소 : 가북면 해평리 638-1번지	
	3. 대 상 : 농기계보관 창고	
	4. 소 유 자 : 하상소(남/83세)	
	5. 발생원인 : 딸감 주변에서 발화	
	6. 재산피해 : 1,000천원	
	7. 활동사항 : 의용소방대 소화전을 사용하여 초기 대응	

연 도	화재진압 활동사례	비 고
2008년	1. 일 시 : 2008. 8. 2.	
	2. 발생장소 : 북상면 갈계리 1163	
	3. 대 상 : 주택	
	4. 소 유 자 : 하분임	
	5. 발생원인 : 가스레인지 불	
	6. 재산피해 : 17,400천원	
	7. 활동사항 : 소방차 도착 전 초기 대응	

연 도	화재진압 활동사례	비 고
2008년	1. 일 시 : 2008. 3. 16.	
	2. 발생장소 : 가북면 몽석리 1577	
	3. 대 상 : 주택	
	4. 소 유 자 : 김종욱	
	5. 발생원인 : 전기누전	
	6. 재산피해 : 28,581천원	
	7. 활동사항 : 소방차 도착 전 초기 대응	

연 도	화재진압 활동사례	비 고
2008년	1. 일 시 : 2008. 2. 13.	
	2. 발생장소 : 가북면 박암리 619	
	3. 대 상 : 주택	
	4. 소 유 자 : 박문규	
	5. 발생원인 : 전기누전	
	6. 재산피해 : 약10,000천원	
	7. 활동사항 : 소방대 진화작업 후 잔불정리	

□□ 관리현황

- 소화전 전수점검 및 정비 : 매년 1회 이상
- 소화전 사용 교육 : 9회 305명
- 연도별 소화전 정비내역

구 분	이전 설치	배관 수리	소화전함 교체	고무테이프 앞 유리판	송수호스 (15m)	관창 구입	소화전 열쇠	기타
2008	3	7	2	38(5)	18	15	26	-
2009	2	1	-	-	8	12	-	-
2010	-	7	-	-	70	30	-	5